

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Åtgärdsutredning - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0163444	Allmänbeskrivning	Fosforhalten enligt mätningar 2008-2010 i förekomsten ger måttlig status. Påverkanskällan/källorna är osäkra och diffusa, därför krävs en åtgärdsundersökning innan mer specifik åtgärd kan göras.
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Åtgärdsutredning - övervakningsbehov
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår		Slutår	
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-04-08 13:39	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:53
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0163444		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	1	Antal

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Vatten	Stensjön - WA57143327
Stödgeometrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Svärtaån - AREA00340
Delområde/Ansvars område	Södermanland - AREA00298 Svärtaån - AREA00340
Huvudavrinningsområde	Svärtaån - SE64000
Vatten	Stensjön - WA57143327
Län	Södermanland - 04
Kommun	Gnesta - 0461

Effektplats

Effektplats

Vatten Stensjön - WA57143327

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Svärtaån - AREA00340
Delområde/Ansvarsområde	Södermanland - AREA00298 Svärtaån - AREA00340
Huvudavrinningsområde	Svärtaån - SE64000
Vatten	Stensjön - WA57143327
Län	Södermanland - 04
Kommun	Gnesta - 0461

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		10 000 kr	
Restvärde			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		10 000 kr	
Total årskostnad		10 000 kr/år	

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde: Svärtaån - AREA00340
Delområde/Ansvarsområde: Södermanland - AREA00298
Delområde/Ansvarsområde: Svärtaån - AREA00340
Huvudavrinningsområde: Svärtaån - SE64000
Vatten: Stensjön - WA57143327
Län: Södermanland - 04
Kommun: Gnesta - 0461

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde: Svärtaån - AREA00340
Delområde/Ansvarsområde: Södermanland - AREA00298
Delområde/Ansvarsområde: Svärtaån - AREA00340

Huvudavrinningsområde: Svärtaån - SE64000

Vatten: Stensjön - WA57143327

Län: Södermanland - 04

Kommun: Gnesta - 0461

Kontakta Länsstyrelsen i Södermanlands län

E-post D-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se

Hemsida