

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Biotopvård BRÄKNEÅN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0204376		
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Biotopvårdande åtgärder
Extern databas	Åtgärder i Vatten	Åtgärdens ID i extern databas	1050
Livslängd	år	Schablonlivslängd	30 år
Startår	1999	Slutår	2000
Huvudman	Informationskälla		
Åtgärden skapades	2014-08-14 14:26	Senast uppdaterad	2019-09-26 13:43
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0204376		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Sekundär	1	Antal

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Åtgärder i Vatten Biotopvård BRÄKNEÅN - 1050

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Bräkneån - AREA00429
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Bräkneån - SE84000
Delavrinningsområde	Mynnar i havet - SE622803-145654
Län	Blekinge - 10
Kommun	Ronneby - 1081

Effektplats


Effektplats

Vatten BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån - WA11631056

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Bräkneån - AREA00429
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Bräkneån - SE84000
Delavrinningsområde	Ovan 623623-145663 - SE624021-145622 Ovan Lillån - SE625436-145078 Ovan Sävsjöå - SE624899-145405 Nedlagd mätstation Sävsjömåla 2 i Bräkneån - SE624258-145507 Vid mätstation Bräkne-Hoby - SE623412-145621 Mynnar i havet - SE622803-145654
Vatten	BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån - WA11631056
Län	Blekinge - 10
Kommun	Ronneby - 1081

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas 	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		Saknas 	
Total årskostnad		Saknas	

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Bräkneån - AREA00429
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259
 Huvudavrinningsområde: Bräkneån - SE84000
 Delavrinningsområde: Mynnar i havet - SE622803-145654
 Län: Blekinge - 10

Kommun: Ronneby - 1081

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Bräkneån - AREA00429

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Bräkneån - SE84000

Delavrinningsområde: Ovan 623623-145663 - SE624021-145622

Delavrinningsområde: Ovan Lillån - SE625436-145078

Delavrinningsområde: Ovan Sävsjöå - SE624899-145405

Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Sävsjömåla 2 i Bräkneån - SE624258-145507

Delavrinningsområde: Vid mätstation Bräkne-Hoby - SE623412-145621

Delavrinningsområde: Mynnar i havet - SE622803-145654

Vatten: BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån - WA11631056

Län: Blekinge - 10

Kommun: Ronneby - 1081

Kontakta Webmaster VISS

E-post

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida

<http://www.viss.lansstyrelsen.se>