

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Biotopvård GNYLTÅN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0204380		
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Biotopvårdande åtgärder
Extern databas	Åtgärder i Vatten	Åtgärdens ID i extern databas	772
Livslängd	år	Schablonlivslängd	30 år
Startår	2000	Slutår	2001
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-08-14 14:26	Senast uppdaterad	2019-09-26 13:43
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0204380		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Sekundär	4	Antal

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Åtgärder i Vatten Biotopvård GNYLTÅN - 772

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Emån - AREA00261
Lokalvattensamverkan	Emån mellan - AREA00374
Delområde/Ansvarsområde	Emån - AREA00261
Huvudavrinningsområde	Emån - SE74000
Delavrinningsområde	Ovan Lillån - SE636506-148277
Län	Jönköping - 06
Kommun	Vetlanda - 0685



Effektplats

Vatten Emån: Pauliströmsån - Gnyltån - WA79409146

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Emån - AREA00261
Lokalvattensamverkan	Emån mellan - AREA00374
Delområde/Ansvarsområde	Emån - AREA00261
Huvudavrinningsområde	Emån - SE74000
Delavrinningsområde	Ovan Pauliströmsån - SE636454-148616 Ovan Lillån - SE636506-148277
Vatten	Emån: Pauliströmsån - Gnyltån - WA79409146
Län	Kalmar - 08 Jönköping - 06
Kommun	Hultsfred - 0860 Vetlanda - 0685

Åtgärds kostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas 	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			
Total åtgärds kostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärds kostnad		Saknas 	
Total årskostnad		Saknas	

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Emån - AREA00261
 Lokalvattensamverkan: Emån mellan - AREA00374
 Delområde/Ansvarsområde: Emån - AREA00261
 Huvudavrinningsområde: Emån - SE74000
 Delavrinningsområde: Ovan Lillån - SE636506-148277
 Län: Jönköping - 06
 Kommun: Vetlanda - 0685

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde: Emån - AREA00261
Lokalvattensamverkan: Emån mellan - AREA00374
Delområde/Ansvarsområde: Emån - AREA00261
Huvudavrinningsområde: Emån - SE74000
Delavrinningsområde: Ovan Pauliströmsån - SE636454-148616
Delavrinningsområde: Ovan Lillån - SE636506-148277
Vatten: Emån: Pauliströmsån - Gnyltån - WA79409146
Län: Kalmar - 08
Län: Jönköping - 06
Kommun: Hultsfred - 0860
Kommun: Vetlanda - 0685

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>