

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Biotopvård MAGDEBÄCKEN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

ID	VISSMEASURE0204660	Allmänbeskrivning	Manuell biotoprestaurering punktvis fr Karlsforsälven och uppåt.
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Biotopvårdande åtgärder
Extern databas	Åtgärder i Vatten	Åtgärdens ID i extern databas	1537
Livslängd	år	Schablonlivslängd	30 år
Startår	1996	Slutår	1997
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-08-14 14:31	Senast uppdaterad	2019-09-26 13:45
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0204660		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Sekundär	1	Antal
Sekundär	13 000	Kvadratmeter

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Åtgärder i Vatten Biotopvård MAGDEBÄCKEN - 1537

Stödgeometrrier åtgärdsplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Upperudsälven - AREA00282
Delområde/Ansvars område	Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde	Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde	Mynnar i Karlsforsälven - SE658649-130279
Län	Värmland - 17
Kommun	Årjäng - 1765

Effektplats


Effektplats

Vatten Magdebäcken - WA25116267

Stödgeometrier effektplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Upperudsälven - AREA00282
Delområde/Ansvarsområde	Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde	Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde	Mynnar i Karlsforsälven - SE658649-130279
Vatten	Magdebäcken - WA25116267
Län	Värmland - 17
Kommun	Årjäng - 1765

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas 	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		Saknas 	
Total årskostnad		Saknas	

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Norge - NO
Land: Sverige - SE
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Upperudsälven - AREA00282
Delområde/Ansvarsområde: Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde: Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde: Mynnar i Karlsforsälven - SE658649-130279
Län: Värmland - 17
Kommun: Årjäng - 1765

Geografier för effektplats

Land: Norge - NO

Land: Sverige - SE
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Upperudsälven - AREA00282
Delområde/Ansvarsområde: Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde: Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde: Mynnar i Karlsforsälven - SE658649-130279
Vatten: Magdebäcken - WA25116267
Län: Värmland - 17
Kommun: Årjäng - 1765

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>