

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Biotopvård KARLSFORSÄLVEN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0204696	Allmänbeskrivning	Flera punktinsatser, 70/80-tals åtgärder.
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Biotopvårdande åtgärder
Extern databas	Åtgärder i Vatten	Åtgärdens ID i extern databas	1581
Livslängd	år	Schablonlivslängd	30 år
Startår	1984	Slutår	1985
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-08-14 14:32	Senast uppdaterad	2019-09-26 13:46
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0204696		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Sekundär	70	Antal
Sekundär	14 000	Kvadratmeter

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Åtgärder i Vatten Biotopvård KARLSFORSÄLVEN - 1581

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Upperudsälven - AREA00282
Delområde/Ansvarsområde	Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde	Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde	Mynnar i Lelång - SE657150-128811
Län	Västra Götaland - 14
Kommun	Bengtsfors - 1460

Effektplats


Effektplats

Vatten Karlsforsälven - WA35778267


Stödgeometrier effektplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Upperusälven - AREA00282
Delområde/Ansvarsområde	Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde	Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde	Mynnar i Lelång - SE657150-128811
Vatten	Karlsforsälven - WA35778267
Län	Västra Götaland - 14 Värmland - 17
Kommun	Årjäng - 1765 Bengtsfors - 1460

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas 	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		Saknas 	
Total årskostnad		Saknas	

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Norge - NO
Land: Sverige - SE
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Upperusälven - AREA00282
Delområde/Ansvarsområde: Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde: Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde: Mynnar i Lelång - SE657150-128811
Län: Västra Götaland - 14
Kommun: Bengtsfors - 1460

Geografier för effektplats

Land: Norge - NO
Land: Sverige - SE
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Upperudsälven - AREA00282
Delområde/Ansvarsområde: Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde: Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde: Mynnar i Lelång - SE657150-128811
Vatten: Karlsforsälven - WA35778267
Län: Västra Götaland - 14
Län: Värmland - 17
Kommun: Årjäng - 1765
Kommun: Bengtsfors - 1460

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>