

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.


Flottledsåterställning - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0206095		
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Biotopvårdande åtgärder
Extern databas	Åtgärder i Vatten	Åtgärdens ID i extern databas	6541
Livslängd	år	Schablonlivslängd	30 år
Startår	2004	Slutår	2004
Huvudman	Informationskälla		
Åtgärden skapades	2014-08-14 14:56	Senast uppdaterad	2019-09-26 13:56
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0206095		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Sekundär	1	Antal
Sekundär	15 000	Kvadratmeter

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Åtgärder i Vatten Flottledsåterställning - 6541

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	1. Bottenviken - SE1
Distrikt	1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde	Kalix- och Töreälven med kustvatten - AREA00402
Delområde/Ansvarsområde	Norrbotten - AREA00278 Kalix- och Töreälvens med kustvatten - AREA00402 Norra delområdet - AREA00502
Huvudavrinningsområde	Kalixälven - SE4000
Län	Norrbotten - 25
Kommun	Gällivare - 2523

Effektplats



Effektplats

Vatten Vettasjoki - WA44648150

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	1. Bottenviken - SE1
Distrikt	1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde	Kalix- och Töreälven med kustvatten - AREA00402
Delområde/Ansvarsområde	Norrbottern - AREA00278 Kalix- och Töreälvens med kustvatten - AREA00402 Norra delområdet - AREA00502
Huvudavrinningsområde	Kalixälven - SE4000
Vatten	Vettasjoki - WA44648150
Län	Norrbottn - 25
Kommun	Gällivare - 2523

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		Saknas	
Total årskostnad		Saknas	

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 1. Bottenviken - SE1
Distrikt: 1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde: Kalix- och Töreälven med kustvatten - AREA00402
Delområde/Ansvarsområde: Norrbottern - AREA00278
Delområde/Ansvarsområde: Kalix- och Töreälvens med kustvatten - AREA00402
Delområde/Ansvarsområde: Norra delområdet - AREA00502
Huvudavrinningsområde: Kalixälven - SE4000
Län: Norrbotten - 25
Kommun: Gällivare - 2523

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 1. Bottenviken - SE1

Distrikt: 1. Bottenviken (nationell del) - SE1

Åtgärdsområde: Kalix- och Töreälven med kustvatten - AREA00402

Delområde/Ansvarsområde: Norrbotten - AREA00278

Delområde/Ansvarsområde: Kalix- och Töreälvens med kustvatten - AREA00402

Delområde/Ansvarsområde: Norra delområdet - AREA00502

Huvudavrinningsområde: Kalixälven - SE4000

Vatten: Vettasjoki - WA44648150

Län: Norrbotten - 25

Kommun: Gällivare - 2523

Kontakta Webmaster VISS**E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida

<http://www.viss.lansstyrelsen.se>