

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Hädanbergsån 2011 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0206114		
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Biotopvårdande åtgärder
Extern databas	Åtgärder i Vatten	Åtgärdens ID i extern databas	6591
Livslängd	år	Schablonlivslängd	30 år
Startår	2011	Slutår	2012
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-08-14 14:56	Senast uppdaterad	2019-09-26 13:56
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0206114		

Enhet och status			
Typ	Storlek	Enhet	
Sekundär	6	Antal	
Sekundär	13 000	Kvadratmeter	

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Åtgärder i Vatten Hädanbergsån 2011 - 6591

Stödgeometrrier åtgärdsplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	2. Bottenhavet - SE2
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde	Norra Ångermanland - AREA00838
Delområde/Ansvarsområde	Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Huvudavrinningsområde	Moälven - SE36000
Län	Västernorrland - 22
Kommun	Örnsköldsvik - 2284

Effektplats

Effektplats

Vatten Utterån - WA82662212

Stödgeometrier effektplats

Land Norge - NO
Sverige - SE

Myndighet 2. Bottenhavet - SE2

Distrikt 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2

Åtgärdsområde Norra Ångermanland - AREA00838

Delområde/Ansvarsområde Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276

Huvudavrinningsområde Moälven - SE36000


Delavrinningsområde Mynnar i Moälven - SE704165-162910
Ovan 704421-162823 - SE704639-162762
Ovan Pålbacken - SE704396-162822
Mynnar i Utterån - SE704806-664284

Vatten Utterån - WA82662212

Län Västernorrland - 22

Kommun Örnsköldsvik - 2284

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas 	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		Saknas 	
Total årskostnad		Saknas	

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Norge - NO

Land: Sverige - SE

Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2

Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2

Åtgärdsområde: Norra Ångermanland - AREA00838

Delområde/Ansvarsområde: Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276

Huvudavrinningsområde: Moälven - SE36000

Län: Västernorrland - 22
Kommun: Örnsköldsvik - 2284

Geografier för effektplats

Land: Norge - NO
Land: Sverige - SE
Myndighet: 2. Bottenhavet - SE2
Distrikt: 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde: Norra Ångermanland - AREA00838
Delområde/Ansvarsområde: Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Huvudavrinningsområde: Moälven - SE36000
Delavrinningsområde: Mynnar i Moälven - SE704165-162910
Delavrinningsområde: Ovan 704421-162823 - SE704639-162762
Delavrinningsområde: Ovan Pålbacken - SE704396-162822
Delavrinningsområde: Mynnar i Utterån - SE704806-664284
Vatten: Utterån - WA82662212
Län: Västernorrland - 22
Kommun: Örnsköldsvik - 2284

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>