

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## Åtgärdsutredning: Viren - Åtgärd i VISS

### Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

|                          |   |                                      |  |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--|
| <b>ID</b>                | VISSMEASURE0227856  | <b>Allmänbeskrivning</b>             | Förhöjda halter av koppar har påträffats i sediment från sjön Viren. För mer information var vänlig se statusklassning för koppar. |
| <b>Åtgärdsfas</b>        | Möjlig  | <b>Åtgärdskategori</b>               | Åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig verksamhet   |
| <b>Extern databas</b>    |   | <b>Åtgärdens ID i extern databas</b> |  |
| <b>Livslängd</b>         | år  | <b>Schablonlivslängd</b>             | 30 år  |
| <b>Startår</b>           |   | <b>Slutår</b>                        |  |
| <b>Huvudman</b>          |   | <b>Informationskälla</b>             |  |
| <b>Åtgärden skapades</b> | 2015-03-04 14:07  | <b>Senast uppdaterad</b>             | 2019-09-26 14:05   |
| <b>Mer information</b>   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0227856">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0227856</a> |                                      |  |

| Enhet och status |         |       |  |
|------------------|---------|-------|--|
| Typ              | Storlek | Enhet |  |
| Primär           | 1       | Antal |  |

### Åtgärdsplats

#### Åtgärdsplats

Vatten Viren - WA49129869

#### Stödgeometrier åtgärdsplats

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Land</b>                    | Sverige - SE                        |
| <b>Myndighet</b>               | 4. Södra Östersjön - SE4            |
| <b>Distrikt</b>                | 4. Södra Östersjön - SE4            |
| <b>Åtgärdsområde</b>           | Ronnebyån - AREA00455               |
| <b>Delområde/Ansvarsområde</b> | Blekingekusten - AREA00259          |
| <b>Huvudavrinningsområde</b>   | Ronnebyån - SE82000                 |
| <b>Delavrinningsområde</b>     | Utloppet av Viren - SE627586-515796 |
| <b>Vatten</b>                  | Viren - WA49129869                  |
| <b>Län</b>                     | Kronoberg - 07                      |
| <b>Kommun</b>                  | Tingsryd - 0763                     |

**Effektplats****Effektplats**

Vatten Viren - WA49129869

**Stödgeometrier effektplats****Land** Sverige - SE**Myndighet** 4. Södra Östersjön - SE4**Distrikt** 4. Södra Östersjön - SE4**Åtgärdsområde** Ronnebyån - AREA00455**Delområde/Ansvarsområde** Blekingekusten - AREA00259**Huvudavrinningsområde** Ronnebyån - SE82000**Delavrinningsområde** Utloppet av Viren - SE627586-515796**Vatten** Viren - WA49129869**Län** Kronoberg - 07**Kommun** Tingsryd - 0763**Påverkan som åtgärd riktas mot****Påverkan ytvatten**

1. Punktkällor
  - 1.2 Punktkällor - Bräddning
    - 1.2.1 Punktkällor - bräddning av dagvatten
    - 1.2.2 Punktkällor - bräddning av avloppsvatten
  - 1.3 Punktkällor - IPPC-industri
  - 1.4 Punktkällor - Inte IPPC-industri
  - 1.5 Punktkällor - Andra relevanta punktkällor
2. Diffusa källor
  - 2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning
  - 2.2 Diffusa källor - Jordbruk
  - 2.3 Diffusa - Transport och infrastruktur
  - 2.4 Diffusa - Förorenad mark/gammal industrimark
  - 2.5 Diffusa källor - Enskilda avlopp
  - 2.6 Diffusa källor - Andra relevanta
8. Annan signifikant påverkan
  - 8.1 Annan signifikant påverkan - Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
  - 8.2 Annan signifikant påverkan - Dumpning av muddermassor och/eller slam till sjöss
  - 8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning
  - 8.10 Annan signifikant påverkan - Andra typer av relevanta påverkanstryck

**Påverkan grundvatten**

- 1 Punktkällor
  - 1.1 Punktkällor - Förorenade områden
  - 1.2 Punktkällor - Deponier
  - 1.3 Punktkällor - Oljeindustri
  - 1.4 Punktkällor - Lakvatten från gruvsdrift
  - 1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
  - 1.6 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
  - 1.7 Annan miljöfarlig verksamhet
- 2 Diffusa källor

- 2.1 Diffusa källor - Jordbruk
- 2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
- 2.4 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
- 2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur
- 6 Annan signifikant påverkan

## Miljöproblem som åtgärd riktas mot

### Miljöproblem ytvatten



- 2. Miljögifter
- 2.1 Förorening av miljögifter
- 2.2 Förorenade sediment
- 6. Annat betydande miljöproblem

### Miljöproblem grundvatten

- Miljögifter
- Övriga miljöproblem

## Åtgärdskostnader

### Fasta kostnader/intäkter

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde               | Akt. schablonvärde   | Värde           |
|--|------------------------------------|--|-----------------|
| Investeringskostnad                      |                                    | 1 000 000 kr    |                 |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                                    |  |                 |
| Restvärde                                |                                    |  |                 |
| <b>Total åtgärdskostnad</b>              |                                    |  |                 |
| Fält                                     | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat)   | Angiven kostnad |
| Total åtgärdskostnad                     |                                    | 1 000 000 kr  |                 |
| Total årskostnad                         |                                    | 54 000 kr/år   |                 |

## Geografier kopplade till åtgärden

### Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE  
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Åtgärdsområde: Ronnebyån - AREA00455  
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259  
 Huvudavrinningsområde: Ronnebyån - SE82000  
 Delavrinningsområde: Utloppet av Viren - SE627586-515796  
 Vatten: Viren - WA49129869  
 Län: Kronoberg - 07  
 Kommun: Tingsryd - 0763

### Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE  
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Åtgärdsområde: Ronnebyån - AREA00455  
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259  
 Huvudavrinningsområde: Ronnebyån - SE82000  
 Delavrinningsområde: Utloppet av Viren - SE627586-515796  
 Vatten: Viren - WA49129869  
 Län: Kronoberg - 07  
 Kommun: Tingsryd - 0763

Kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län

E-post [bs.kronoberg@lansstyrelsen.se](mailto:bs.kronoberg@lansstyrelsen.se)

Hemsida