

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## Åtgärdsutredning: LEKARYDSÅN: Salen - Tvärån - Åtgärd i VISS

### Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

<b>ID</b>	VISSMEASURE0227869	<b>Allmänbeskrivning</b>	Förhöjda halter av arsenik och zink har påträffats i vattenförekomsten (var vänlig se statusklassning för respektive ämne). Ytterligare åtgärdsutredning krävs.
<b>Åtgärdsfas</b>	Möjlig	<b>Åtgärdskategori</b>	Åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig verksamhet
<b>Extern databas</b>		<b>Åtgärdens ID i extern databas</b>	
<b>Livslängd</b>	år	<b>Schablonlivslängd</b>	30 år
<b>Startår</b>		<b>Slutår</b>	
<b>Huvudman</b>		<b>Informationskälla</b>	
<b>Åtgärden skapades</b>	2015-03-04 14:07	<b>Senast uppdaterad</b>	2019-09-26 14:05
<b>Mer information</b>	<a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0227869">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0227869</a>		

Enhet och status			
Typ	Storlek	Enhet	
Primär	1	Antal	

### Åtgärdsplats

#### Åtgärdsplats

Vatten LEKARYDSÅN: Salen - Tvärån - WA60060192

#### Stödgeometrier åtgärdsplats

<b>Land</b>	Sverige - SE
<b>Myndighet</b>	4. Södra Östersjön - SE4
<b>Distrikt</b>	4. Södra Östersjön - SE4
<b>Åtgärdsområde</b>	Mörrumsån - AREA00448
<b>Delområde/Ansvarsområde</b>	Blekingekusten - AREA00259
<b>Huvudavrinningsområde</b>	Mörrumsån - SE86000
<b>Delavrinningsområde</b>	Mynnar i Salen - SE630941-142449
<b>Vatten</b>	LEKARYDSÅN: Salen - Tvärån - WA60060192
<b>Län</b>	Kronoberg - 07
<b>Kommun</b>	Alvesta - 0764

**Effektplats****Effektplats**

Vatten LEKARYDSÅN: Salen - Tvärån - WA60060192

**Stödgeometrier effektplats**

<b>Land</b>	Sverige - SE
<b>Myndighet</b>	4. Södra Östersjön - SE4
<b>Distrikt</b>	4. Södra Östersjön - SE4
<b>Åtgärdsområde</b>	Mörrumsån - AREA00448
<b>Delområde/Ansvars område</b>	Blekingekusten - AREA00259
<b>Huvudavrinningsområde</b>	Mörrumsån - SE86000
<b>Delavrinningsområde</b>	Mynnar i Salen - SE630941-142449
<b>Vatten</b>	LEKARYDSÅN: Salen - Tvärån - WA60060192
<b>Län</b>	Kronoberg - 07
<b>Kommun</b>	Alvesta - 0764

**Påverkan som åtgärd riktas mot****Påverkan ytvatten**

1. Punktkällor
  - 1.2 Punktkällor - Bräddning
    - 1.2.1 Punktkällor - bräddning av dagvatten
    - 1.2.2 Punktkällor - bräddning av avloppsvatten
  - 1.3 Punktkällor - IPPC-industri
  - 1.4 Punktkällor - Inte IPPC-industri
  - 1.5 Punktkällor - Andra relevanta punktkällor
2. Diffusa källor
  - 2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning
  - 2.2 Diffusa källor - Jordbruk
  - 2.3 Diffusa - Transport och infrastruktur
  - 2.4 Diffusa - Förorenad mark/gammal industrimark
  - 2.5 Diffusa källor - Enskilda avlopp
  - 2.6 Diffusa källor - Andra relevanta
8. Annan signifikant påverkan
  - 8.1 Annan signifikant påverkan - Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
  - 8.2 Annan signifikant påverkan - Dumpning av muddermassor och/eller slam till sjöss
  - 8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning
  - 8.10 Annan signifikant påverkan - Andra typer av relevanta påverkanstryck

**Påverkan grundvatten**

- 1 Punktkällor
  - 1.1 Punktkällor - Förorenade områden
  - 1.2 Punktkällor - Deponier
  - 1.3 Punktkällor - Oljeindustri
  - 1.4 Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
  - 1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
  - 1.6 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor

- 1.7 Annan miljöfarlig verksamhet
- 2 Diffusa källor
- 2.1 Diffusa källor - Jordbruk
- 2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
- 2.4 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
- 2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur
- 6 Annan signifikant påverkan

## Miljöproblem som åtgärd riktas mot

### Miljöproblem ytvatten



- 2. Miljögifter
- 2.1 Förorening av miljögifter
- 2.2 Förorenade sediment
- 6. Annat betydande miljöproblem

### Miljöproblem grundvatten

- Miljögifter
- Övriga miljöproblem

## Åtgärdskostnader

### Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		1 000 000 kr 	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			
<b>Total åtgärdskostnad</b>			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		1 000 000 kr 	
Total årskostnad		54 000 kr/år	

## Geografier kopplade till åtgärden

### Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE  
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Åtgärdsområde: Mörrumsån - AREA00448  
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259  
 Huvudavrinningsområde: Mörrumsån - SE86000  
 Delavrinningsområde: Mynnar i Salen - SE630941-142449  
 Vatten: LEKARYDSÅN: Salen - Tvärån - WA60060192  
 Län: Kronoberg - 07  
 Kommun: Alvesta - 0764

### Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE  
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Åtgärdsområde: Mörrumsån - AREA00448  
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259  
 Huvudavrinningsområde: Mörrumsån - SE86000  
 Delavrinningsområde: Mynnar i Salen - SE630941-142449  
 Vatten: LEKARYDSÅN: Salen - Tvärån - WA60060192  
 Län: Kronoberg - 07

**Kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län**

**E-post** [bs.kronoberg@lansstyrelsen.se](mailto:bs.kronoberg@lansstyrelsen.se)

**Hemsida**