

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Åtgärda förorenad mark vid Lyckebyån - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0228991		
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Efterbehandling av miljögifter
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	30 år
Startår	2015	Slutår	2021
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2015-04-01 13:04	Senast uppdaterad	2019-09-26 14:29
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0228991		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

VattenLYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön
- WA79289586

VattenLYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön -
Västersjön - WA75765209

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Lyckebyån - AREA00443
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Lyckebyån - SE80000
Delavrinningsområde	Vid Q i Län punkt - SE624241-149188 Inloppet i Stora Åsjön - SE623968-149254 Utloppet av Stora Åsjön - SE623893-149388 Utloppet av Värmasjön -

SE624047-149056
 Ovan Lillån - SE623778-149560
 Namn saknas - SE625889-
 149014
 Nedlagd mätstation Kättismåla i
 Lyckebyån - SE623864-149513
 Utloppet av Hallasjön -
 SE625247-149213
 Ovan 623880-149480 -
 SE623826-149452
 Vid mätstation Mariefors -
 SE623346-149256
 Nedlagd mätstation Lyckebyån
 Lyckeby - SE623235-149187
 Mynnar i havet - SE622959-
 149053
 Nedlagd mätstation Bjursmåla i
 Lyckebyån - SE624140-149189

Vatten

LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck
 från Stora Havsjön -
 WA79289586
 LYCKEBYÅN: Bäck från Stora
 Havsjön - Västersjön -
 WA75765209

Län

Blekinge - 10
 Kalmar - 08

Kommun

Torsås - 0834
 Karlskrona - 1080
 Emmaboda - 0862

Effektplats**Effektplats**

VattenLyckebyfjärden - WA80919054
 VattenLYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön
 - WA79289586
 VattenLYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön -
 Västersjön - WA75765209

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Blekinge skärgård - AREA00424 Lyckebyån - AREA00443
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Till annat land - SE000 Lyckebyån - SE80000
Delavrinningsområde	Inloppet i Stora Åsjön - SE623968-149254 Utloppet av Stora Åsjön - SE623893-149388 Utloppet av Värmasjön -

SE624047-149056
 Vid Q i Län punkt - SE624241-149188
 Ovan Lillån - SE623778-149560
 Namn saknas - SE625889-149014
 Nedlagd mätstation Kättilsmåla i Lyckebyån - SE623864-149513
 Utloppet av Hallasjön - SE625247-149213
 Ovan 623880-149480 - SE623826-149452
 Vid mätstation Mariefors - SE623346-149256
 Nedlagd mätstation Lyckebyån Lyckeby - SE623235-149187
 Mynnar i havet - SE622959-149053
 Nedlagd mätstation Bjursmåla i Lyckebyån - SE624140-149189

Vatten

Lyckebyfjärden - WA80919054
 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön - WA79289586
 LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön - WA75765209

Län

Kalmar - 08
 Blekinge - 10

Kommun

Torsås - 0834
 Karlskrona - 1080
 Emmaboda - 0862

Påverkan som åtgärd riktas mot**Påverkan ytvatten**

Punktkällor - Bräddning
 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
 Diffusa källor - Urban markanvändning
 Diffusa källor - Jordbruk
 Diffusa källor - Transport och infrastruktur
 Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
 Diffusa källor - Andra relevanta
 Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning

Påverkan grundvatten

Punktkällor - Förorenade områden
 Punktkällor - Deponier
 Punktkällor - IED-industri
 Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
 Diffusa källor - Jordbruk
 Diffusa källor - Urban markanvändning
 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**



Miljögifter
Annat betydande miljöproblem

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter
Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas 	
Utrednings- och administrativa kostnader		Saknas 	
Restvärde			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		Saknas 	
Total årskostnad		Saknas	

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Lyckebyån - AREA00443
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259
 Huvudavrinningsområde: Lyckebyån - SE80000
 Delavrinningsområde: Vid Q i Län punkt - SE624241-149188
 Delavrinningsområde: Inloppet i Stora Åsjön - SE623968-149254
 Delavrinningsområde: Utloppet av Stora Åsjön - SE623893-149388
 Delavrinningsområde: Utloppet av Värmasjön - SE624047-149056
 Delavrinningsområde: Ovan Lillån - SE623778-149560
 Delavrinningsområde: Namn saknas - SE625889-149014
 Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Kättlismåla i Lyckebyån - SE623864-149513
 Delavrinningsområde: Utloppet av Hallasjön - SE625247-149213
 Delavrinningsområde: Ovan 623880-149480 - SE623826-149452
 Delavrinningsområde: Vid mätstation Mariefors - SE623346-149256
 Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Lyckebyån Lyckeby - SE623235-149187
 Delavrinningsområde: Mynnar i havet - SE622959-149053
 Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Bjursmåla i Lyckebyån - SE624140-149189
 Vatten: LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön - WA79289586
 Vatten: LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön - WA75765209
 Län: Blekinge - 10
 Län: Kalmar - 08
 Kommun: Torsås - 0834
 Kommun: Karlskrona - 1080
 Kommun: Emmaboda - 0862

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4
 Åtgärdsområde: Blekinge skärgård - AREA00424
 Åtgärdsområde: Lyckebyån - AREA00443
 Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259
 Huvudavrinningsområde: Till annat land - SE000

Huvudavrinningsområde: Lyckebyån - SE80000
Delavrinningsområde: Inloppet i Stora Åsjön - SE623968-149254
Delavrinningsområde: Utloppet av Stora Åsjön - SE623893-149388
Delavrinningsområde: Utloppet av Värmasjön - SE624047-149056
Delavrinningsområde: Vid Q i Län punkt - SE624241-149188
Delavrinningsområde: Ovan Lillån - SE623778-149560
Delavrinningsområde: Namn saknas - SE625889-149014
Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Kättismåla i Lyckebyån - SE623864-149513
Delavrinningsområde: Utloppet av Hallasjön - SE625247-149213
Delavrinningsområde: Ovan 623880-149480 - SE623826-149452
Delavrinningsområde: Vid mätstation Mariefors - SE623346-149256
Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Lyckebyån Lyckeby - SE623235-149187
Delavrinningsområde: Mynnar i havet - SE622959-149053
Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation Bjursmåla i Lyckebyån - SE624140-149189
Vatten: Lyckebyfjärden - WA80919054
Vatten: LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön - WA79289586
Vatten: LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön - WA75765209
Län: Kalmar - 08
Län: Blekinge - 10
Kommun: Torsås - 0834
Kommun: Karlskrona - 1080
Kommun: Emmaboda - 0862

Kontakta Länsstyrelsen i Blekinge län**E-post** K-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se**Hemsida**