

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Tillstånd för vattenuttag - WA53094096 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0231534	Allmänbeskrivning	Tillstånd för vattenuttag
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Tillstånd för vattenuttag
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	25 år
Startår		Slutår	
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2015-04-17 11:37	Senast uppdaterad	2019-11-20 17:07
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0231534		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	1	Antal

Åtgärdsplats	
Åtgärdsplats	
Vatten Suseån-Slättåkra - WA53094096	
Stödgeometrrier åtgärdsplats	
Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Suseån - AREA00583
Delområde/Ansvars område	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde	Suseån - SE102000
Vatten	Suseån-Slättåkra - WA53094096
Län	Halland - 13
Kommun	Falkenberg - 1382 Halmstad - 1380

Effektplats
Effektplats

Vatten Suseån-Slättåkra - WA53094096

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Suseån - AREA00583
Delområde/Ansvarsområde	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde	Suseån - SE102000
Vatten	Suseån-Slättåkra - WA53094096
Län	Halland - 13
Kommun	Falkenberg - 1382 Halmstad - 1380

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

- Vattenuttag - Jordbruk
- Vattenuttag - Kommunal eller allmän vattentäkt
- Vattenuttag - Tillverkningsindustri
- Vattenuttag - Andra relevanta uttag
- Konstgjord vattenåterföring

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad	0 kr	0 kr 	
Utrednings- och administrativa kostnader	300 000 kr	300 000 kr 	
Restvärde			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad	300 000 kr	300 000 kr 	
Total årskostnad	18 000 kr/år	18 000 kr/år	

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

- Land: Sverige - SE
- Land: Norge - NO
- Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
- Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
- Åtgärdsområde: Suseån - AREA00583
- Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
- Huvudavrinningsområde: Suseån - SE102000
- Vatten: Suseån-Slättåkra - WA53094096

Län: Halland - 13
Kommun: Falkenberg - 1382
Kommun: Halmstad - 1380

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
Land: Norge - NO
Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde: Suseån - AREA00583
Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde: Suseån - SE102000
Vatten: Suseån-Slättåkra - WA53094096
Län: Halland - 13
Kommun: Falkenberg - 1382
Kommun: Halmstad - 1380

Kontakta Länsstyrelsen i Hallands län

E-post beredningssekretariat.halland@lansstyrelsen.se

Hemsida