

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Stora Målsjön - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0337609	Allmänbeskrivning	Kalkning i Stora Målsjön 2016
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	375011
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2016	Slutår	2016
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2017-05-10 03:05	Senast uppdaterad	2017-05-11 03:02
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0337609		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	3,1	Ton

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas Stora Målsjön - 12069

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land Sverige - SE

Myndighet 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde Hedströmmen - AREA00301

Delområde/Ansvarsområde Västmanland - AREA00295
Hedströmmen - AREA00301

Huvudavrinningsområde Norrström - SE61000

Län Västmanland - 19

Kommun Surahammar - 1907

Effektplats

Effektplats

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Hedströmmen - AREA00301
Delområde/Ansvarsområde	Västmanland - AREA00295 Hedströmmen - AREA00301
Huvudavrinningsområde	Norrström - SE61000
Delavrinningsområde	Inloppet i Flenasjön - SE662757-552128 Mynnar i Norrsjön - SE662727-550675 Utloppet av Norrsjön - SE662963-150359
Vatten	Flenaån: Gillboån, Flenaån - WA96469546
Län	Västmanland - 19
Kommun	Skinnskatteberg - 1904


Påverkan som åtgärd riktas mot**Påverkan ytvatten**

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**

Förurning

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		250 kr 	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		4 900 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		5 100 kr	7 300 kr

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
-------------	-----------------------------	---	------------------------

(diskonterat)

Total årskostnad

5 100 kr/år

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar	Positiv
-----------------	---------

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde: Hedströmmen - AREA00301

Delområde/Ansvarsområde: Västmanland - AREA00295

Delområde/Ansvarsområde: Hedströmmen - AREA00301

Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000

Län: Västmanland - 19

Kommun: Surahammar - 1907

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3

Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3

Åtgärdsområde: Hedströmmen - AREA00301

Delområde/Ansvarsområde: Västmanland - AREA00295

Delområde/Ansvarsområde: Hedströmmen - AREA00301

Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000

Delavrinningsområde: Inloppet i Flenasjön - SE662757-552128

Delavrinningsområde: Mynnar i Norrsjön - SE662727-550675

Delavrinningsområde: Utloppet av Norrsjön - SE662963-150359

Vatten: Flenaån: Gillboån, Flenaån - WA96469546

Län: Västmanland - 19

Kommun: Skinnskatteberg - 1904

Kontakta Webmaster VISS**E-post** webmaster.viss@lansstyrelsen.se**Hemsida** <http://www.viss.lansstyrelsen.se>