

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## Efterbehandling av miljögifter - Åtgärd i VISS

### Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

<b>ID</b>	VISSMEASURE0338092		
<b>Åtgärdsfas</b>	Möjlig	<b>Åtgärdskategori</b>	Åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig verksamhet
<b>Extern databas</b>		<b>Åtgärdens ID i extern databas</b>	
<b>Livslängd</b>	år	<b>Schablonlivslängd</b>	30 år
<b>Startår</b>		<b>Slutår</b>	
<b>Huvudman</b>		<b>Informationskälla</b>	
<b>Åtgärden skapades</b>	2017-06-16 23:54		
<b>Mer information</b>	<a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0338092">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0338092</a>		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet

Åtgärdsplats	
<b>Åtgärdsplats</b>	
Vatten Oxundaån-Verkaån - WA45369912	
<b>Stödgeometrier åtgärdsplats</b>	
<b>Land</b>	Sverige - SE
<b>Myndighet</b>	3. Norra Östersjön - SE3
<b>Distrikt</b>	3. Norra Östersjön - SE3
<b>Åtgärdsområde</b>	Skarven-Närområde - AREA00544
<b>Delområde/Ansvarsområde</b>	Stockholm - AREA00297 Oxundaån - AREA00329
<b>Huvudavrinningsområde</b>	Norrström - SE61000
<b>Delavrinningsområde</b>	Mynnar i Oxundasjön - SE660553-161773
<b>Vatten</b>	Oxundaån-Verkaån - WA45369912
<b>Län</b>	Stockholm - 01
<b>Kommun</b>	Sigtuna - 0191

**Effektplats****Effektplats**

Vatten Oxundaån-Verkaån - WA45369912

**Stödgeometrier effektplats**

<b>Land</b>	Sverige - SE
<b>Myndighet</b>	3. Norra Östersjön - SE3
<b>Distrikt</b>	3. Norra Östersjön - SE3
<b>Åtgärdsområde</b>	Skarven-Närområde - AREA00544
<b>Delområde/Ansvarsområde</b>	Stockholm - AREA00297 Oxundaån - AREA00329
<b>Huvudavrinningsområde</b>	Norrström - SE61000
<b>Delavrinningsområde</b>	Mynnar i Oxundasjön - SE660553-161773
<b>Vatten</b>	Oxundaån-Verkaån - WA45369912
<b>Län</b>	Stockholm - 01
<b>Kommun</b>	Sigtuna - 0191 Upplands-Väsby - 0114

**Påverkan som åtgärd riktas mot****Påverkan ytvatten**

Punktkällor - reningsverk  
 Punktkällor - Bräddning  
 Punktkällor - IED-industri  
 Punktkällor - Inte IED-industri  
 Punktkällor - Förorenade områden  
 Punktkällor - Deponier  
 Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift  
 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor  
 Diffusa källor - Urban markanvändning  
 Diffusa källor - Jordbruk  
 Diffusa källor - Skogsbruk  
 Diffusa källor - Transport och infrastruktur  
 Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark  
 Diffusa källor - Enskilda avlopp  
 Diffusa källor - Atmosfärisk deposition  
 Diffusa källor - Andra relevanta  
 Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning  
 Annan signifikant påverkan  
 Okänd signifikant påverkan  
 Historisk förorening

**Påverkan grundvatten**

Punktkällor - Förorenade områden

Punktkällor - Deponier  
 Punktkällor - IED-industri  
 Punktkällor - Inte IED-industri  
 Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift  
 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor  
 Diffusa källor - Jordbruk  
 Diffusa källor - Transport och infrastruktur  
 Diffusa källor - Enskilda avlopp  
 Diffusa källor - Skogsbruk  
 Diffusa källor - Urban markanvändning  
 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor  
 Diffusa källor - Föreningad mark/gammal industrimark  
 Annan signifikant påverkan  
 Grundvattennivåförändringar  
 Okänd påverkan  
 Historisk förorening

## Miljöproblem som åtgärd riktas mot

### Miljöproblem ytvatten

#### Miljögifter

Förorening av miljögifter  
 Förorenade sediment

#### Försurning

Okänt betydande miljöproblem



### Miljöproblem grundvatten

#### Miljögifter

Övriga miljöproblem

## Åtgärdskostnader

### Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas 	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			
<b>Total åtgärdskostnad</b>			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		Saknas 	
Total årskostnad		Saknas	

## Geografier kopplade till åtgärden

### Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE  
 Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3  
 Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3  
 Åtgärdsområde: Skarven-Närområde - AREA00544  
 Delområde/Ansvarsområde: Stockholm - AREA00297  
 Delområde/Ansvarsområde: Oxundaån - AREA00329  
 Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000  
 Delavrinningsområde: Mynnar i Oxundasjön - SE660553-161773  
 Vatten: Oxundaån-Verkaån - WA45369912  
 Län: Stockholm - 01

Kommun: Sigtuna - 0191  
Kommun: Upplands-Väsby - 0114

### Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE  
Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3  
Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3  
Åtgärdsområde: Skarven-Närområde - AREA00544  
Delområde/Ansvarsområde: Stockholm - AREA00297  
Delområde/Ansvarsområde: Oxundaån - AREA00329  
Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000  
Delavrinningsområde: Mynnar i Oxundasjön - SE660553-161773  
Vatten: Oxundaån-Verkaån - WA45369912  
Län: Stockholm - 01  
Kommun: Sigtuna - 0191  
Kommun: Upplands-Väsby - 0114

### Kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län

**E-post** [vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se](mailto:vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se)

**Hemsida**