

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

HYLLEN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0345862	Allmänbeskrivning	Kalkning i HYLLEN 2019
Åtgärdsfas	Planerad	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	381024
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2019	Slutår	2019
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2018-02-07 04:00	Senast uppdaterad	2018-02-10 03:10
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0345862		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	12	Ton

Åtgärdsplats

EVO PDF Tools Demo




Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas HYLLEN - 3730

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Bräkneån - AREA00429
Delområde/Ansvarsområde	Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde	Bräkneån - SE84000
Delavrinningsområde	Utloppet av Hyllen - SE627078-144508
Län	Kronoberg - 07
Kommun	Tingsryd - 0763

Effektplats

**Effektplats**

Vatten Hyllen - WA67756449


Stödgeometrier effektplats**Land** Sverige - SE**Myndighet** 4. Södra Östersjön - SE4**Distrikt** 4. Södra Östersjön - SE4**Åtgärdsområde** Bräkneån - AREA00429**Delområde/Ansvarsområde** Blekingekusten - AREA00259**Huvudavrinningsområde** Bräkneån - SE84000**Delavrinningsområde** Utloppet av Hyllen - SE627078-144508**Vatten** Hyllen - WA67756449**Län** Kronoberg - 07**Kommun** Tingsryd - 0763**Påverkan som åtgärd riktas mot****Påverkan ytvatten**

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

EVO PDF Tools Demo**Miljöproblem som åtgärd riktas mot****Miljöproblem ytvatten**

Försurning

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		960 kr 	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		19 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		20 000 kr	
Total årskostnad		20 000 kr/år	

Miljömålskoppling**Miljömål**

- 3. Bara naturlig försurning
- 8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Bräkneån - AREA00429

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Bräkneån - SE84000

Delavrinningsområde: Utloppet av Hyllen - SE627078-144508

Län: Kronoberg - 07

Kommun: Tingsryd - 0763

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Bräkneån - AREA00429

Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259

Huvudavrinningsområde: Bräkneån - SE84000

Delavrinningsområde: Utloppet av Hyllen - SE627078-144508

Vatten: Hyllen - WA67756449

Län: Kronoberg - 07

Kommun: Tingsryd - 0763

EVO PDF Tools Demo**Kontakta Webmaster VISS****E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida<http://www.viss.lansstyrelsen.se>