

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

GV.böl.23 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0347371	Allmänbeskrivning	Kalkning i GV.böl.23 2017
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med flyg
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	382584
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2017	Slutår	2017
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2018-02-13 03:02	Senast uppdaterad	2018-02-14 03:03
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0347371		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	26	Ton

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas GV.böl.23 - 6297

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Genevadsån - AREA00574
Delområde/Ansvarsområde	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde	Genevadsån - SE99000
Delavrinningsområde	Ovan Prästabäcken - SE627579-133998
Län	Halland - 13
Kommun	Laholm - 1381

Effektplats

Effektplats

VattenVessingeån/Bölarpsån (Prästabäcken-källorna) -
WA44777881

Stödgeometrier effektplats

Land	Norge - NO Sverige - SE
Myndighet	5. Västerhavet - SE5
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde	Genevadsån - AREA00574
Delområde/Ansvars område	Halland - AREA00265
Huvudavrinningsom råde	Genevadsån - SE99000
Delavrinningsområd e	Ovan Prästabäcken - SE627579- 133998
Vatten	Vessingeån/Bölarpsån (Prästabäcken-källorna) - WA44777881
Län	Halland - 13
Kommun	Laholm - 1381


Påverkan som åtgärd riktas mot**Påverkan ytvatten**

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**

Försurning

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		2 100 kr 	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		41 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		43 000 kr	43 000 kr
Total årskostnad		43 000 kr/år	

Miljömålskoppling

Miljömål

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 3. Bara naturlig försurning | Positiv |
| 8. Levande sjöar och vattendrag | Positiv |

Miljöindikatorer

- | | |
|-----------------|---------|
| Försurade sjöar | Positiv |
|-----------------|---------|

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Norge - NO
 Land: Sverige - SE
 Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
 Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
 Åtgärdsområde: Genevadsån - AREA00574
 Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
 Huvudavrinningsområde: Genevadsån - SE99000
 Delavrinningsområde: Ovan Prästabäcken - SE627579-133998
 Län: Halland - 13
 Kommun: Laholm - 1381

Geografier för effektplats

Land: Norge - NO
 Land: Sverige - SE
 Myndighet: 5. Västerhavet - SE5
 Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5
 Åtgärdsområde: Genevadsån - AREA00574
 Delområde/Ansvarsområde: Halland - AREA00265
 Huvudavrinningsområde: Genevadsån - SE99000
 Delavrinningsområde: Ovan Prästabäcken - SE627579-133998
 Vatten: Vessingeån/Bölarpsån (Prästbäcken-källorna) - WA44777881
 Län: Halland - 13
 Kommun: Laholm - 1381

Kontakta Webmaster VISS

E-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se
Hemsida <http://www.viss.lansstyrelsen.se>