

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Tillsyn på jordbruksverksamhet - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0470835		
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Tillsyn - Jordbruk och trädgårdsföretag samt djurhållande verksamheter
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	0 år
Startår	2021	Slutår	2027
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2021-07-14 13:57		
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0470835		

Beskrivning

Vattenförekomsten är i risk för att inte uppnå god ekologisk status m.a.p. övergödning. Läckage från jordbruksmark har bedömts bidra till påverkan på vattenförekomsten. Tillsyn på jordbruksverksamhet är viktigt för att säkerställa att gällande lagar och föreskrifter efterföljs för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn kan bidra till att minska påverkan från jordbruket.

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	1	Antal

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

VattenBodabäcken: Lillhäradsbäcken, Harsjöbäcken -
WA15697487

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Freden-Närområde - AREA00515
Delområde/Ansvarsområde	Västmanland - AREA00295 Mälaren - AREA00306
Huvudavrinningsområde	Norrström - SE61000
Vatten	Bodabäcken: Lillhäradsbäcken, Harsjöbäcken - WA15697487

Län Västmanland - 19
Kommun Hallstahammar - 1961
 Västerås - 1980

Effektplats

Effektplats

VattenBodabäcken: Lillhäradsbäcken, Harsjöbäcken -
 WA15697487

Stödgeometrier effektplats

Land Sverige - SE
Myndighet 3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt 3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde Freden-Närområde - AREA00515
Delområde/Ansvarsområde Västmanland - AREA00295
 Mälaren - AREA00306
Huvudavrinningsområde Norrström - SE61000
Vatten Bodabäcken: Lillhäradsbäcken,
 Harsjöbäcken - WA15697487
Län Västmanland - 19
Kommun Hallstahammar - 1961
 Västerås - 1980

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		Saknas	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall		Saknas	
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		Saknas	
Total årskostnad		Saknas	

Åtgärdseffekter**Effektparametrar**

Effekt	CAS/ID	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Ökning/Minskning	Enhet	Värde
Totalfosfor	TOT_P	Saknas	Saknas	Minskning	Kilogram/år	

Finansieringskällor**Finansieringskällor**

Finansieringskälla	Procentsats	Kommentar
Jordbruksverket - Miljöersättningar	0	

Synergieffekter**Synergieffekter**

2. Miljögifter	Positiv
----------------	---------

Miljömålsskoppling**Miljömål**

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård	Positiv
11. Myllrande våtmarker	Positiv
4. Giftfri miljö	Positiv
7. Ingen övergödning	Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag	Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3
 Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
 Åtgärdsområde: Freden-Närområde - AREA00515
 Delområde/Ansvarsområde: Västmanland - AREA00295
 Delområde/Ansvarsområde: Mälaren - AREA00306
 Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000
 Vatten: Bodabäcken: Lillhäradsbäcken, Harsjöbäcken - WA15697487
 Län: Västmanland - 19
 Kommun: Hallstahammar - 1961
 Kommun: Västerås - 1980

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3
 Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
 Åtgärdsområde: Freden-Närområde - AREA00515
 Delområde/Ansvarsområde: Västmanland - AREA00295
 Delområde/Ansvarsområde: Mälaren - AREA00306
 Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000
 Vatten: Bodabäcken: Lillhäradsbäcken, Harsjöbäcken - WA15697487
 Län: Västmanland - 19

