

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## Åtgärdad f.d. bensinstation (SPIMFAB) - Caltex (nedlagd 1970) i Gotland på adressen Tofta Sallmunds 138 - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                   |                                                                                                                                                                                           |                               |                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ID                | VISSMEASURE0069274                                                                                                                                                                        |                               |                                |
| Åtgärdsfas        | Genomförd                                                                                                                                                                                 | Åtgärdskategori               | Efterbehandling av miljögifter |
| Extern databas    | SPIMFAB                                                                                                                                                                                   | Åtgärdens ID i extern databas | 4574                           |
| Livslängd         | 50 år                                                                                                                                                                                     | Schablonlivslängd             | 30 år                          |
| Startår           | 2012                                                                                                                                                                                      | Slutår                        | 2013                           |
| Huvudman          | Informationskälla                                                                                                                                                                         |                               |                                |
| Åtgärden skapades | 2013-11-14 15:03                                                                                                                                                                          | Senast uppdaterad             | 2019-09-26 14:07               |
| Mer information   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0069274">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0069274</a> |                               |                                |

### Beskrivning

Utdrag ur SPIMFAB:s databas 2013-06-13, akt nummer: 4574 Anteckning från SPIMFAB: Går i omg 16, Fastighetsägaren intresserad av undersökning/sanering. //MG-111108 (förut: Fastighetsägaren tecknar ej avtal, pga trassel med felaktiga fastighetsbeteckningar). Riskkategoriseringen är schablonmässig

### Enhet och status

| Typ    | Storlek | Enhet |
|--------|---------|-------|
| Primär | 1       | Antal |

### Åtgärdsplats



#### Åtgärdsplats

Koordinat 6379074 - 1641134 - RT90

#### Stödgeometrier åtgärdsplats

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Land                    | Sverige - SE               |
| Myndighet               | 4. Södra Östersjön - SE4   |
| Distrikt                | 4. Södra Östersjön - SE4   |
| Åtgärdsområde           | Västra Gotland - AREA00474 |
| Delområde/Ansvarsområde | Gotland - AREA00262        |
| Huvudavrinningsområde   | Kustområde - SE118117      |
| Län                     | Gotland - 09               |
| Kommun                  | Gotland - 0980             |

## Effektplats



## Effektplats

Vatten Mellersta Gotland - Klintehamn - WA91750038  
Vatten Idå - WA23701054

## Stödgeometrier effektplats

**Land** Sverige - SE

**Myndighet** 4. Södra Östersjön - SE4

**Distrikt** 4. Södra Östersjön - SE4

**Åtgärdsområde** Västra Gotland - AREA00474  
Snoderån - AREA00462  
Nordvästra Gotland - AREA00450  
Gotlands kustvatten - AREA00433  
Gothemsån - AREA00432

**Delområde/Ansvarsområde** Gotland - AREA00262

**Huvudavrinningsområde** SE6089 - SE6089  
8 - 8  
Kustområde - SE118117  
Snoderån - SE118000  
Gothemsån - SE117000

**Vatten** Mellersta Gotland - Klintehamn - WA91750038  
Idå - WA23701054

**Län** Gotland - 09

**Kommun** Gotland - 0980

## Referenser

| ID    | Namn                                                                           | Författare   | År   | URL | Fil |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-----|
| 53139 | Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade bensinstationer | SPIMFAB/SPBI | 2014 |     |     |

## Påverkan som åtgärd riktas mot

## Påverkan ytvatten

Punktkällor - Bräddning  
Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor  
Diffusa källor - Urban markanvändning  
Diffusa källor - Jordbruk  
Diffusa källor - Transport och infrastruktur  
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark  
Diffusa källor - Andra relevanta  
Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning

## Påverkan grundvatten

Punktkällor - Förorenade områden  
Punktkällor - Deponier  
Punktkällor - IED-industri

Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift  
 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor  
 Diffusa källor - Jordbruk  
 Diffusa källor - Urban markanvändning  
 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor  
 Annan signifikant påverkan

## Miljöproblem som åtgärd riktas mot

### Miljöproblem ytvatten

Miljögifter  
 Annat betydande miljöproblem

### Miljöproblem grundvatten

Miljögifter  
 Övriga miljöproblem

## Åtgärdskostnader

### Fasta kostnader/intäkter

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde                                                                              | Värde     |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Investeringskostnad                      |                      | 30 000 000 kr  |           |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                      | 200 000 kr     | 60 000 kr |
| Restvärde                                |                      |                                                                                                 |           |

### Total åtgärdskostnad

| Fält                 | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat)                                                                  | Angiven kostnad |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Total åtgärdskostnad |                                    | 30 000 000 kr  | 85 000 kr       |
| Total årskostnad     |                                    | 1 600 000 kr/år                                                                                   |                 |

## Åtgärdseffekter

Andra effekter      Sanering av förorenade massor med trolig risk för vattenförorening

## Geografier kopplade till åtgärden

### Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE  
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Åtgärdsområde: Västra Gotland - AREA00474  
 Delområde/Ansvarsområde: Gotland - AREA00262  
 Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE118117  
 Län: Gotland - 09  
 Kommun: Gotland - 0980

### Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE  
 Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
 Åtgärdsområde: Västra Gotland - AREA00474  
 Åtgärdsområde: Snoderån - AREA00462  
 Åtgärdsområde: Nordvästra Gotland - AREA00450  
 Åtgärdsområde: Gotlands kustvatten - AREA00433  
 Åtgärdsområde: Gothemsån - AREA00432  
 Delområde/Ansvarsområde: Gotland - AREA00262  
 Huvudavrinningsområde: SE6089 - SE6089

Huvudavrinningsområde: 8 - 8

Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE118117

Huvudavrinningsområde: Snoderån - SE118000

Huvudavrinningsområde: Gothemsån - SE117000

Vatten: Mellersta Gotland - Klintehamn - WA91750038

Vatten: Idå - WA23701054

Län: Gotland - 09

Kommun: Gotland - 0980