

V sydkustens kustvatten - WA96619567 / SE553730-128890



Vattenkategori	Kust	Län	Skåne - 12
Typ	Vattenförekomst	Kommuner	Trelleborg - 1287
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4		Vellinge - 1233
Huvudavrinningsområde	Till annat land - SE000	Yta (km ²)	124,7

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA96619567>

Miljö kvalitetsnorm

Ekologisk status

Kvalitetskrav

■ God ekologisk status 2027

Version: Beslutad

Beskrivning

⚠ Motiveringstexter kan uppdateras av ansvarig länsstyrelse eller vattenmyndighet

Undantag

Kvalitetsfaktor	Påverkanskälla	Tidsfrist	Mindre strängt krav	Skäl
Näringsämnen	Diffusa källor - Andra relevanta 2027			Tekniska skäl

Motivering

Diffusa källor - Andra relevanta har identifierats som en betydande påverkanskälla men riskbedömningen är osäker och det krävs operativ övervakning för att verifiera statusbedömningen. Vattenförekomsten får därför undantag till 2027 på grund av kunskapsbrist.

Referenser

Kompletterande riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021-2027 

Kemisk ytvattenstatus

Kvalitetskrav  God kemisk ytvattenstatus

Undantag - Mindre stränga krav	Kvalitetskrav	Tidpunkt	Påverkanskälla
Bromerad difenyleter	 Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus		Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

⚠ Motiveringstexten kan uppdateras av ansvarig länsstyrelse eller vattenmyndighet

Nr enl föreskrift (HVMFS 2013:19)	Skäl	Halt som ska uppnås	Nuvarande halt	Enhet
5	Omöjligt			

Ett undantag i form av mindre strängt krav har satts för bromerade difenyletrar (kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 154), även kallade polybromerade difenylterar (PBDE). Halterna av PBDE bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av PBDE (december 2015) får dock inte öka. Lokala påverkanskällor som bidrar till sänkt status för PBDE ska åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för atmosfärisk deposition (se övriga tidsfrister).

Kvicksilver och kvicksilverföreningar	 Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus	Diffusa källor - Atmosfärisk deposition
---------------------------------------	---	---

⚠ Motiveringstexten kan uppdateras av ansvarig länsstyrelse eller vattenmyndighet

Nr enl föreskrift (HVMFS 2013:19)	Skäl	Halt som ska uppnås	Nuvarande halt	Enhet
21	Omöjligt			

Ett undantag i form av mindre strängt krav har satts för kvicksilver (Hg). Halterna av kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga. I Sverige har en stor mängd av det nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid ackumulerats. Problemet bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. Lokala påverkanskällor som bidrar till sänkt status för Hg ska åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för atmosfärisk deposition (se övriga tidsfrister).

Undantag - Tidsfrister

Tributyltenn föreningar	 God kemisk ytvattenstatus	2027	Diffusa källor - Transport och infrastruktur
-------------------------	---	------	--

▲Motiveringstexten kan uppdateras av ansvarig länsstyrelse eller vattenmyndighet

Nr enl föreskrift (HVMFS
2013:19)
30

Skäl
Tekniska skäl

Vattenförekomsten uppnår inte kraven för en god kemisk status, då gränsvärdet för TBT överskrids i sediment. Tillförlitligheten i statusklassningen är låg vilket innebär att riskbedömningen om god status kan nås år 2027, är osäker. Åtgärder initieras inte direkt, utan operativ miljöövervakning behöver ske för att få en säkrare klassning. Vattenförekomsten får en tidsfrist till år 2027 med skälet: Inte tekniskt möjligt på grund av kunskapsbrist.

Referenser

Comments Concerning the National Swedish Contaminant Monitoring Programme in Marine Biota, 2017 (2016 years data) 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
Kompletterande riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021-2027 

Skyddade områden

Område	Kvalitetskrav	Områdestyp	EUID
Gislövs strandmark	Tillfredställande badvattenkvalitet	Badvatten	SE0441287000000443
Skåre Skansar	Tillfredställande badvattenkvalitet	Badvatten	SE0441287000000439
Dalabadet	Tillfredställande badvattenkvalitet	Badvatten	SE0441287000000442
Falsterbo strandbad	Tillfredställande badvattenkvalitet	Badvatten	SE0441233000000024
Kämpinge	Tillfredställande badvattenkvalitet	Badvatten	SE0441233000000022
Falsterbo-Foteviken	Gynnsam bevarandestatus	Natura 2000 SPA Fågeldirektivet	SE0430002
Ljungskogen	Tillfredställande badvattenkvalitet	Badvatten	SE0441233000000023
Falsterbohalvön	Gynnsam bevarandestatus	Natura 2000 SCI Habitatdirektivet	SE0430095
Falsterbo skjutfält	Gynnsam bevarandestatus	Natura 2000 SCI Habitatdirektivet	SE0430111

Statusklassning

Status ?	Klassificering
- Ekologisk status	 Måttlig
- Tillkomst/härkomst	 Naturlig
- Kemisk status	 Uppnår ej god

Ekologisk status - Biologiska kvalitetsfaktorer ?

Växtplankton	 Hög
Klorofyll a	 Hög
Totalbiomassa	 Hög
Makroalger och gömfröiga växter	 God
Bottenfauna	 God
BQI	 God

Ekologisk status - Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer ?

Syrgasförhållanden	 Hög
Ljusförhållanden	 God
Näringsämnen	 Måttlig
Totalmängd kväve - sommar	 God
Totalmängd kväve - vinter	 Måttlig
Totalmängd fosfor - sommar	 Dålig
Totalmängd fosfor - vinter	 Otillfredsställande
Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter	 Måttlig
Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter	 Måttlig
Särskilda förorenande ämnen	 God
Koppar	 God

Zink

Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCCP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop

Ekologisk status - Hydromorfologi

Konnektivitet i kustvatten och vatten i övergångszon	Hög
Längsgående konnektivitet i kustvatten och vatten i övergångszon	Hög
Konnektivitet mellan kustvatten och vatten i övergångszon och kustnära områden	Hög
Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i övergångszon	God
Tidvattenregim och vattenståndsvariation i kustvatten och vatten i övergångszon	
Strömningsförhållanden i kustvatten och vatten i övergångszon	
Vågregim i kustvatten och vatten i övergångszon	Hög
Sötvatteninflöde och vattenutbyte i kustvatten och vatten i övergångszon	God
Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i övergångszon	Hög
Grunda vattenområdets morfologi i kustvatten och vatten i övergångszon	Hög
Bottensubstrat och sedimentdynamik i kustvatten och vatten i övergångszon	Hög
Bottenstrukturer i kustvatten och vatten i övergångszon	Hög

Kemisk status ?

Klassning av prioriterade ämnen och andra ämnen av betydelse

Prioriterade ämnen	Uppnår ej god
Antracen	God
Bromerad difenyleter	Uppnår ej god
Bly och blyföreningar	God
Kadmium och kadmiumföreningar	God
Kviksilver och kvicksilverföreningar	Uppnår ej god
Dioxiner och dioxinlika föreningar	Ej klassad
Fluoranten	God
Polyaromatiska kolväten (PAH)	
Benso(a)pyrene	Ej klassad
Tributyltenn föreningar	Uppnår ej god

Miljöproblem och påverkanskällor

Påverkanskällor ?

	Klassificering
Punktkällor - reningsverk	
Punktkällor - Bräddning	
Punktkällor - IED-industri	
Punktkällor - Inte IED-industri	

Punktkällor - Förorenade områden

Punktkällor - Deponier

Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift

Punktkällor - Vattenbruk

Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor

 Ej klassad

Diffusa källor - Urban markanvändning

Diffusa källor - Jordbruk

 Ej klassad

Diffusa källor - Skogsbruk

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

 Betydande påverkan

Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark

Diffusa källor - Enskilda avlopp

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

 Betydande påverkan

Diffusa källor - Materialtäkt

Diffusa källor - Vattenbruk

Diffusa källor - Andra relevanta

 Betydande påverkan

Vattenuttag eller vattenavledning - för jordbruk

Vattenuttag eller vattenavledning - för industri

Vattenuttag eller vattenavledning - för kylvatten

Vattenuttag eller vattenavledning - för vattenbruk

Vattenuttag eller vattenavledning - annat

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för översvämningsskydd

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för industrin

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade

Förändring av hydrologisk regim - jordbruk

Förändring av hydrologisk regim - Sjöfart

Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft

Förändring av hydrologisk regim - offentlig vattenförsörjning

Förändring av hydrologisk regim - fiske och vattenbruk

Förändring av hydrologisk regim - annat

Fysisk förlust av hela eller delar av vattenförekomster

Förändring av morfologiskt tillstånd - för översvämningsskydd

Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket

Förändring av morfologiskt tillstånd - för sjöfart

Förändring av morfologiskt tillstånd - annat

Förändring av morfologiskt tillstånd - okända eller föråldrade

Andra hydromorfologiska förändringar	
Introducerade sjukdomar eller arter	
Exploatering eller borttagande av djur eller växter	
Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning	
Annan signifikant påverkan	☐ Ej klassad
Okänd signifikant påverkan	☐ Ej klassad
Historisk förorening	

Åtgärder

Här presenteras de föreslagna och genomförda åtgärderna för vattenförekomsten.

Juridiskt bindande åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram innehåller de åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Åtgärdsprogrammen för respektive vattendistrikt hittar du på www.vattenmyndigheterna.se.

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är administrativa åtgärder som är juridiskt bindande. Dessa syftar till att bana väg för de åtgärder som genomförs direkt i vattenmiljöerna för att förbättra vattnets ekologiska och kemiska status.

Möjliga, planerade, pågående och genomförda åtgärder för bättre vattenkvalitet

Nedan visas genomförda och planerade åtgärder samt föreslagna åtgärder som kan behöva genomföras för att uppnå bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte juridiskt bindande, utan en del i den långsiktiga planeringen för bättre vatten. Det kan finnas ytterligare åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Möjliga åtgärder i Förvaltningscykel 2 (5 st)							
Förslag på åtgärder som är möjliga att genomföra eller skulle behöva genomföras för att nå god vattenstatus.							
Åtgärd	Åtgärdskategori	Åtgärdsplats	Effekter	Storlek	Tidsspann	Totalkostnad	Flaggor
Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE553730-128890	Anpassade skyddszoner på åkermark	V sydkustens kustvatten	Minskning Totalfosfor till hav (inkl. retention) 220 kg/år Minskning Totalkväve till hav (inkl. retention) 340 kg/år Minskning Totalkväve 340 kg/år Minskning Totalfosfor 220 kg/år	530 st	-		
Information om dioxiner i V Hanöbuktens kustvatten	Information	Skåne			-		
Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel vid SE553730-128890	Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel	V sydkustens kustvatten	Minskning Totalfosfor till hav (inkl. retention) 2 kg/år Minskning Totalkväve till hav (inkl. retention) 0 kg/år Minskning Totalkväve 0 kg/år Minskning Totalfosfor 2 kg/år	1 100 kg	-	4 100 kr	

Våtmark - fosfordamm vid SE553730-128890	Våtmark - fosfordamm	V sydkustens kustvatten	Minskning Totalfosfor till hav (inkl. retention) 150 kg/år Minskning Totalkväve till hav (inkl. retention) 1 800 kg/år Minskning Totalkväve 1 800 kg/år Minskning Totalfosfor 150 kg/år	4,6 ha	-	
Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå vid SE553730-128890	Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå	V sydkustens kustvatten	Minskning Totalfosfor till hav (inkl. retention) 58 kg/år Minskning Totalkväve till hav (inkl. retention) 87 kg/år Minskning Totalkväve 87 kg/år Minskning Totalfosfor 58 kg/år	120 st	-	13 000 000 kr

Planerade eller pågående åtgärder (1 st)

Åtgärder som planeras att genomföras eller håller på att genomföras.

Åtgärd	Åtgärdskategori	Åtgärdsplats	Effekter	Status	Storlek	Tidsspann	Totalkostnad	Flaggor
Trebolit, f d takpappptillverkning i Trelleborg Primär branch:Övrig organisk kemisk industri	Efterbehandling av miljögifter	6138611 - 382745		Planerad	1 st	2016 - 2021		

Genomförda åtgärder (57 st)

Åtgärder som har genomförts i eller kring vattenförekomsten eller har en effekt på vattenförekomsten

Åtgärd	Åtgärdskategori	Åtgärdsplats	Effekter	Storlek	Tidsspann	Totalkostnad	Flaggor
Avsättningsmagasin	Avsättningsmagasin (underjordiskt sedimentationsmagasin)	6136637 - 386791	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	1 m3	1979 -		
Avsättningsmagasin	Avsättningsmagasin (underjordiskt sedimentationsmagasin)	6136720 - 387334	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	1 m3	1991 -		
Avsättningsmagasin	Avsättningsmagasin (underjordiskt sedimentationsmagasin)	6138163 - 384248	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	1 m3	2019 -		
Biotopvård Ståstorpsån	Biotopvårdande åtgärder	Biotopvård Ståstorpsån			1997 - 1998		
Biotopvård Ståstorpsån	Biotopvårdande åtgärder	Biotopvård Ståstorpsån			1997 - 1998		
'Fd Trelleborgs glasbruk	Efterbehandling av miljögifter	6138262 - 384183		1 st	-		

'fd Velocipedfabrik, Mustangfabriken	Efterbehandling av miljögifter	6137635 - 383741	1 st	-	
'Flint Group AB (tidi ANI printing inks)	Efterbehandling av miljögifter	6137946 - 384013	1 st	-	
Markundersökt f.d. bensinstation (SPIMFAB) - Esso (nedlagd 1982) i Trelleborg på adressen Hedvägen 117-123	Efterbehandling av miljögifter	6142300 - 1331442	1 st	2010 - 2011	85 000 kr
Markundersökt f.d. bensinstation (SPIMFAB) - Kuwait (nedlagd 1994) i Trelleborg på adressen Rorsmansg / Strandridareg 12	Efterbehandling av miljögifter	6141552 - 1330153	1 st	2010 - 2011	85 000 kr
Markundersökt f.d. bensinstation (SPIMFAB) - Nynäs (nedlagd 1975) i Vellinge på adressen Lönnkrogsvägen 10	Efterbehandling av miljögifter	6145572 - 1317308	1 st	2012 - 2013	85 000 kr
Markundersökt f.d. bensinstation (SPIMFAB) - Okänd (nedlagd 1972) i Trelleborg på adressen Köpingegatan/Gyllegatan 5	Efterbehandling av miljögifter	6141112 - 1333218	1 st	2010 - 2011	85 000 kr
'Nedlagd BP-bensinstation i Trelleborg	Efterbehandling av miljögifter	6137528 - 384072	1 st	-	
'Nedlagd Esso-bensinstation i Trelleborg	Efterbehandling av miljögifter	6138819 - 382518	1 st	-	
'Styrolution Sweden AB	Efterbehandling av miljögifter	6137481 - 382260	1 st	-	
Åtgärdad f.d. bensinstation (SPIMFAB) - BP (nedlagd 1994) i Trelleborg på adressen Östergatan 62	Efterbehandling av miljögifter	6140990 - 1332982	1 st	2010 - 2012	500 000 kr
Åtgärdad f.d. bensinstation (SPIMFAB) - Caltex (nedlagd 1992) i Trelleborg på adressen Stavstenvägen 90	Efterbehandling av miljögifter	6141757 - 1330401	1 st	1900 - 2014	85 000 kr
Åtgärdad f.d. bensinstation (SPIMFAB) - Gulf (nedlagd 1980) i Trelleborg på adressen Stavstensvägen 323	Efterbehandling av miljögifter	6141902 - 1328459	1 st	2010 - 2012	500 000 kr
Fånggrödor	Fånggrödor med höstnedbrukning	V sydkustens kustvatten	Minskning Totalkväve kg/år	540 ha	2018 -
Miljöersättning fånggröda	Fånggrödor med höstnedbrukning		Minskning Totalkväve kg/år	100 ha	2010 - 2014
Miljöersättning fånggröda	Fånggrödor med höstnedbrukning		Minskning Totalkväve kg/år	53 ha	2010 - 2014
Miljöersättning fånggröda	Fånggrödor med höstnedbrukning		Minskning Totalkväve kg/år	43 ha	2010 - 2014
Miljöersättning fånggröda	Fånggrödor med höstnedbrukning		Minskning Totalkväve kg/år	44 ha	2010 - 2014

Miljöersättning miljöskyddsåtgärder	Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet		Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	620 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning miljöskyddsåtgärder	Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet		Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	1 200 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning miljöskyddsåtgärder	Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet		Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	230 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning miljöskyddsåtgärder	Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet		Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	550 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning miljöskyddsåtgärder	Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet		Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	38 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning ekologisk odling	Odling utan bekämpningsmedel			15 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning ekologisk odling	Odling utan bekämpningsmedel			6 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning ekologisk odling	Odling utan bekämpningsmedel			19 ha	2010 - 2014	
Skyddszon	Skyddszon på åkermark	V sydkustens kustvatten	Minskning Totalfosfor kg/år	2,1 ha	2016 -	
Miljöersättning skyddszon	Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade		Minskning Totalfosfor kg/år	1 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning skyddszon	Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade		Minskning Totalfosfor kg/år	11 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning skyddszon	Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade		Minskning Totalfosfor kg/år	1 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning skyddszon	Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade		Minskning Totalfosfor kg/år	1 ha	2010 - 2014	
Strukturkalk, Trelleborg	Strukturkalkning	V sydkustens kustvatten	Minskning Totalfosfor 1 kg/år	30 ha	2020 - 2020	130 000 kr

Strukturkalk, Trelleborg	Strukturkalkning	V sydkustens kustvatten	Minskning Totalfosfor 1,1 kg/år	23 ha	2019 - 2019	270 000 kr
Svackdiken	Svackdiken	6140056 - 382598	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	30 m	2006 -	
Miljöersättning extensiv vallodling	Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet)		Minskning Totalkväve st/år Minskning Totalfosfor st/år	19 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning extensiv vallodling	Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet)		Minskning Totalkväve st/år Minskning Totalfosfor st/år	13 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning extensiv vallodling	Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet)		Minskning Totalkväve st/år Minskning Totalfosfor st/år	25 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning extensiv vallodling	Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet)		Minskning Totalkväve st/år Minskning Totalfosfor st/år	15 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning vårbearbetning	Vårbearbetning		Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	31 ha	2010 - 2014	
Miljöersättning vårbearbetning	Vårbearbetning		Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	14 ha	2010 - 2014	
Vårbearbetning	Vårbearbetning	V sydkustens kustvatten	Minskning Totalkväve kg/år	39 ha	2018 -	
Våt damm (dagvattendamm)	Våtmark	6138995 - 381158	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	9 000 m2	2012 -	

Våt damm (dagvattendamm)	Våtmark	6139204 - 380751	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	1 900 m2	2000 -
Våt damm (dagvattendamm)	Våtmark	6139077 - 380030	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	700 m2	2008 -
Våt damm (dagvattendamm)	Våtmark	6139683 - 381898	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	2 800 m2	2012 -
Våt damm (dagvattendamm)	Våtmark	6140354 - 382678	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	500 m2	2012 -
Våt damm (dagvattendamm)	Våtmark	6135965 - 388262	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	310 m2	2011 -
Våt damm (dagvattendamm)	Våtmark	6136958 - 383854	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	7 000 m2	2014 -
Våt damm (dagvattendamm)	Våtmark	6140409 - 383062	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	1 400 m2	2018 -
Anlagd våtmark	Våtmark för närringsretention	6138189 - 390525		5,5 ha	2011 - 2011
Anlagd våtmark	Våtmark för närringsretention	6138179 - 379030		2,9 ha	2011 - 2011
Anlagd våtmark	Våtmark för närringsretention	6141375 - 375044	Minskning Totalkväve kg/år Minskning Totalfosfor kg/år	3,2 ha	2001 - 2001

Miljöövervakning

ÖvervakningsstationProgram		Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn	
Stavsten	SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund	Makroalg- och ålgräsundersökningar	Stavsten	Stavsten	

Stavsten	SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund	Miljögifter i biota	Stavsten	Stavsten
Kämpinge	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	SE0441233000000022	Kämpinge
Kämpinge	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	SE0441233000000022	Kämpinge
Ljungskogen	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	SE0441233000000023	Ljungskogen
Ljungskogen	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	SE0441233000000023	Ljungskogen
Falsterbo strandbad	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	SE0441233000000024	Falsterbo strandbad
Falsterbo strandbad	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	SE0441233000000024	Falsterbo strandbad
Skåre Skansar	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	SE04412870000000439	Skåre Skansar
Skåre Skansar	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	SE04412870000000439	Skåre Skansar
Dalabadet	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	SE04412870000000442	Dalabadet
Dalabadet	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	SE04412870000000442	Dalabadet
Gislövs strandmark	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	SE04412870000000443	Gislövs strandmark
Gislövs strandmark	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	SE04412870000000443	Gislövs strandmark
Skåre Yb	RK, Muddringar i hamnar i Skåne	Metaller och organiska miljögifter i sediment		Skåre Yb
Skåre i	RK, Muddringar i hamnar i Skåne	Metaller och organiska miljögifter i sediment		Skåre i
Gislöv Yb	RK, Muddringar i hamnar i Skåne	Metaller och organiska miljögifter i sediment		Gislöv Yb
Gislöv i	RK, Muddringar i hamnar i Skåne	Metaller och organiska miljögifter i sediment		Gislöv i

Skyddade områden

Område	EUID	Områdestyp
Avloppskänsliga områden, sydlig kust, fosfor och kväve	SECA002	Avloppsvattendirektivet
Dalabadet	SE04412870000000442	Badvatten
Falsterbo skjutfält	SE0430111	Natura 2000 SCI Habitatdirektivet
Falsterbo strandbad	SE04412330000000024	Badvatten
Falsterbo-Foteviken	SE0430002	Natura 2000 SPA Fågeldirektivet
Falsterbohalvön	SE0430095	Natura 2000 SCI Habitatdirektivet
Gislövs strandmark	SE04412870000000443	Badvatten
Kämpinge	SE04412330000000022	Badvatten
Känsliga jordbruksområden	SENi1	Nitratkänsliga områden
Ljungskogen	SE04412330000000023	Badvatten
Skåre Skansar	SE04412870000000439	Badvatten

Typtillhörighet

	Värde
Typindelning/Typtillhörighet ?	
Limnisk ekoregion/Kustvattentyp	7. Skånes kustvatten
Ombländning/Skiktning	Delvis skiktat
Bottensubstrat	Sand/Grus
Vågor - kategorier	Utsatt
Vattenutbyte (bottenvatten)	0-9 dagar
Isdagar	< 90 dagar
Salinitet (PSU)	Mesohalint (6 till 18)

Vattenversion

Detta objekt har existerat i följande versioner

Version

SVAR_2012_2

SVAR_2016

Datum

2012-11-08 09:07

2017-06-20 09:29

Cykel

Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

Förlängning av förvaltningscykel 2

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021) (aktuell)

Vattentyp

Preliminär vattenförekomst

Preliminär vattenförekomst

Vattenförekomst

Kontakta Länsstyrelsen i Skåne**E-post** M-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>