

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

STOR-EN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                   |                                                                                                                                                                                           |                               |                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ID                | VISSMEASURE0037813                                                                                                                                                                        | Allmänbeskrivning             | Kalkning i STOR-EN 2012 |
| Åtgärdsfas        | Genomförd                                                                                                                                                                                 | Åtgärdskategori               | Kalkning med båt        |
| Extern databas    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | Åtgärdens ID i extern databas | 236384                  |
| Livslängd         | år                                                                                                                                                                                        | Schablonlivslängd             | 1 år                    |
| Startår           | 2012                                                                                                                                                                                      | Slutår                        | 2012                    |
| Huvudman          |                                                                                                                                                                                           | Informationskälla             |                         |
| Åtgärden skapades | 2013-10-24 10:02                                                                                                                                                                          | Senast uppdaterad             | 2019-09-26 18:40        |
| Mer information   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0037813">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0037813</a> |                               |                         |

|                  |         |       |
|------------------|---------|-------|
| Enhet och status |         |       |
| Typ              | Storlek | Enhet |
| Primär           | 110     | Ton   |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Åtgärdsplats                |                                      |
| Åtgärdsplats                |                                      |
| Kalkningsdatabas            | STOR-EN - 13341                      |
| Stödgeometrier åtgärdsplats |                                      |
| Land                        | Sverige - SE<br>Norge - NO           |
| Myndighet                   | 5. Västerhavet - SE5                 |
| Distrikt                    | 5. Västerhavet (nationell del) - SE5 |
| Åtgärdsområde               | Klarälven - AREA00286                |
| Delområde/Ansvarsområde     | Värmland - AREA00268                 |
| Huvudavrinningsområde       | Göta älv - SE108000                  |
| Län                         | Värmland - 17                        |
| Kommun                      | Hagfors - 1783                       |

|             |
|-------------|
| Effektplats |
| Effektplats |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Vatten                     | Stor-En - WA18749627                 |
| Stödgeometrier effektplats |                                      |
| Land                       | Sverige - SE<br>Norge - NO           |
| Myndighet                  | 5. Västerhavet - SE5                 |
| Distrikt                   | 5. Västerhavet (nationell del) - SE5 |
| Åtgärdsområde              | Klarälven - AREA00286                |
| Delområde/Ansvarsområde    | Värmland - AREA00268                 |
| Huvudavrinningsområde      | Göta älv - SE108000                  |
| Vatten                     | Stor-En - WA18749627                 |
| Län                        | Värmland - 17                        |
| Kommun                     | Hagfors - 1783                       |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Påverkan som åtgärd riktas mot               |
| Påverkan ytvatten                            |
| Diffusa källor - Transport och infrastruktur |

|                                    |
|------------------------------------|
| Miljöproblem som åtgärd riktas mot |
| Miljöproblem ytvatten              |
| Förurning                          |

|                                          |                                    |                                  |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Åtgärdskostnader                         |                                    |                                  |                 |
| Fasta kostnader/intäkter                 |                                    |                                  |                 |
| Fält                                     | Föreg. schablonvärde               | Akt. schablonvärde               | Värde           |
| Investeringskostnad                      |                                    |                                  |                 |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                                    | 8 600 kr                         |                 |
| Restvärde                                |                                    |                                  |                 |
| Rörliga kostnader/intäkter               |                                    |                                  |                 |
| Fält                                     | Föreg. schablonvärde               | Akt. schablonvärde               | Värde           |
| Löpande kostnader                        |                                    | 100 000 kr/år                    |                 |
| Löpande intäkter                         |                                    |                                  |                 |
| Produktionsbortfall                      |                                    |                                  |                 |
| Total åtgärdskostnad                     |                                    |                                  |                 |
| Fält                                     | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
| Total åtgärdskostnad                     |                                    | 110 000 kr                       | 110 000 kr      |
| Total årskostnad                         |                                    | 110 000 kr/år                    |                 |

|                   |
|-------------------|
| Miljömålskoppling |
| Miljömål          |

3. Bara naturlig försurning  
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv  
Positiv

### Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

### Klimatbedömning

#### Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

### Geografier kopplade till åtgärden

#### Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde: Klarälven - AREA00286

Delområde/Ansvarsområde: Värmland - AREA00268

Huvudavrinningsområde: Göta älv - SE108000

Län: Värmland - 17

Kommun: Hagfors - 1783

#### Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 5. Västerhavet - SE5

Distrikt: 5. Västerhavet (nationell del) - SE5

Åtgärdsområde: Klarälven - AREA00286

Delområde/Ansvarsområde: Värmland - AREA00268

Huvudavrinningsområde: Göta älv - SE108000

Vatten: Stor-En - WA18749627

Län: Värmland - 17

Kommun: Hagfors - 1783

### Kontakta Webmaster VISS

#### E-post

[webmaster.viss@lansstyrelsen.se](mailto:webmaster.viss@lansstyrelsen.se)

#### Hemsida

<http://www.viss.lansstyrelsen.se>