

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Åtgärd vid vägtrumma - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| ID | VISSMEASURE0219256 | | |
| Åtgärdsfas | Möjlig | Åtgärdskategori | Omläggning/byte av vägtrumma |
| Extern databas | Åtgärdens ID i extern databas | | |
| Livslängd | år | Schablonlivslängd | 40 år |
| Startår | Slutår | | |
| Huvudman | Informationskälla | | Länsstyrelsen i Jämtlands län |
| Åtgärden skapades | 2014-11-20 13:25 | Senast uppdaterad | 2019-09-26 11:07 |
| Mer information | http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0219256 | | |

Beskrivning

Vattenförekomsten bedöms vara påverkad av en eller flera vägtrummor i biflöden som har en negativ effekt på fiskarnas fria vandring. Vid vandringshindret finns inga kända åtgärder för att möjliggöra detta. Därför behöver god vandringsbarhet förbi platsen säkerställas. Det kan göras genom omläggning eller utbyte av vägtrumman. Vilken åtgärd som är lämpligast styrs av många faktorer. Innan en detaljerad åtgärd fastställs och genomförs behövs en utredning som fastställer bästa åtgärd. Omläggning alternativt utbyte av vägtrumma ska prövas i enlighet med de juridiska regler som finns i miljöbalken mm.

Enhet och status

| Typ | Storlek | Enhet |
|--------|---------|-------|
| Primär | 2 | Antal |

Åtgärdsplats

Åtgärdsplats

Stödgeometrier åtgärdsplats


Effektplats

Effektplats

Stödgeometrier effektplats

Påverkan som åtgärd riktas mot

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Åtgärdskostnader****Fasta kostnader/intäkter**

| Fält | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|--|----------------------|--|-------|
| Investeringskostnad | | 300 000 kr  | |
| Utrednings- och administrativa kostnader | | | |
| Restvärde | | | |

Total åtgärdskostnad

| Fält | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| Total åtgärdskostnad | | 300 000 kr  | |
| Total årskostnad | | 14 000 kr/år | |

Miljömålscoppling**Miljömål**

| | |
|---------------------------------|---------|
| 16. Ett rikt växt- och djurliv | Positiv |
| 8. Levande sjöar och vattendrag | Positiv |

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats****Geografier för effektplats****Kontakta Länsstyrelsen i Jämtlands län**E-post Z-DL-vattendirektivet@lansstyrelsen.se

Hemsida