

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

GILLBONDERYDSJÖN - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0230655	Allmänbeskrivning	Kalkning i GILLBONDERYDSJÖN 2014
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Kalkning med båt
Extern databas	Nationella Kalkdatabasen	Åtgärdens ID i extern databas	333197
Livslängd	år	Schablonlivslängd	1 år
Startår	2014	Slutår	2014
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2015-04-15 03:04	Senast uppdaterad	2020-02-08 03:01
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0230655		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
Primär	14	Ton

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas GILLBONDERYDSJÖN - 3700

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Ljungbyån - AREA00442
Delområde/Ansvarsområde	Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde	Ljungbyån - SE77000
Län	Kronoberg - 07
Kommun	Uppvidinge - 0760

Effektplats

**Effektplats**

VattenBARKABÄCKEN: Ljungbyån - Kulltorp -
WA36668225

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde	Ljungbyån - AREA00442
Delområde/Ansvarsområde	Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde	Ljungbyån - SE77000
Vatten	BARKABÄCKEN: Ljungbyån - Kulltorp - WA36668225
Län	Kalmar - 08 Kronoberg - 07
Kommun	Uppvidinge - 0760 Nybro - 0881

Påverkan som åtgärd riktas mot**Påverkan ytvatten**

Diffusa källor - Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**

Försurning

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter**

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		1 100 kr	
Restvärde			

Rörliga kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Löpande kostnader		13 000 kr/år	
Löpande intäkter			
Produktionsbortfall			

Total åtgärdskostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		15 000 kr	17 000 kr
Total årskostnad		15 000 kr/år	

Miljömålskoppling**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv

Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar

Positiv

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden**Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Ljungbyån - AREA00442

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Huvudavrinningsområde: Ljungbyån - SE77000

Län: Kronoberg - 07

Kommun: Uppvidinge - 0760

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Ljungbyån - AREA00442

Delområde/Ansvarsområde: Smålandskusten - AREA00258

Huvudavrinningsområde: Ljungbyån - SE77000

Vatten: BARKABÄCKEN: Ljungbyån - Kulltorp - WA36668225

Län: Kalmar - 08

Län: Kronoberg - 07

Kommun: Uppvidinge - 0760

Kommun: Nybro - 0881

Kontakta Webmaster VISS**E-post**

webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Hemsida

http://www.viss.lansstyrelsen.se