

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## SANDSJÖN - Åtgärd i VISS

### Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                   |                                                                                                                                                                                           |                               |                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ID                | VISSMEASURE0325150                                                                                                                                                                        | Allmänbeskrivning             | Kalkning i SANDSJÖN 2018 |
| Åtgärdsfas        | Planerad                                                                                                                                                                                  | Åtgärdskategori               | Kalkning med flyg        |
| Extern databas    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | Åtgärdens ID i extern databas | 362790                   |
| Livslängd         | år                                                                                                                                                                                        | Schablonlivslängd             | 1 år                     |
| Startår           | 2018                                                                                                                                                                                      | Slutår                        | 2018                     |
| Huvudman          |                                                                                                                                                                                           | Informationskälla             |                          |
| Åtgärden skapades | 2017-02-04 03:04                                                                                                                                                                          | Senast uppdaterad             | 2019-09-26 18:34         |
| Mer information   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0325150">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0325150</a> |                               |                          |

| Enhet och status |         |       |
|------------------|---------|-------|
| Typ              | Storlek | Enhet |
| Primär           | 87      | Ton   |

### Åtgärdsplats




#### Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas SANDSJÖN - 3799

#### Stödgeometrier åtgärdsplats

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Land                    | Sverige - SE               |
| Myndighet               | 4. Södra Östersjön - SE4   |
| Distrikt                | 4. Södra Östersjön - SE4   |
| Åtgärdsområde           | Ronnebyån - AREA00455      |
| Delområde/Ansvarsområde | Blekingekusten - AREA00259 |
| Huvudavrinningsområde   | Ronnebyån - SE82000        |
| Län                     | Kronoberg - 07             |
| Kommun                  | Uppvidinge - 0760          |

### Effektplats

**Effektplats**

Vatten Sandsjön vid Åhult - WA38526958

**Stödgeometrier effektplats**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Land</b>                    | Sverige - SE                    |
| <b>Myndighet</b>               | 4. Södra Östersjön - SE4        |
| <b>Distrikt</b>                | 4. Södra Östersjön - SE4        |
| <b>Åtgärdsområde</b>           | Ronnebyån - AREA00455           |
| <b>Delområde/Ansvarsområde</b> | Blekingekusten - AREA00259      |
| <b>Huvudavrinningsområde</b>   | Ronnebyån - SE82000             |
| <b>Vatten</b>                  | Sandsjön vid Åhult - WA38526958 |
| <b>Län</b>                     | Kronoberg - 07                  |
| <b>Kommun</b>                  | Uppvidinge - 0760               |

**Påverkan som åtgärd riktas mot****Påverkan ytvatten**

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

**Miljöproblem som åtgärd riktas mot****Miljöproblem ytvatten**

Försurning

**Åtgärdskostnader****Fasta kostnader/intäkter**

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde             |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Investeringskostnad                      |                      |                    |                   |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                      | 7 000 kr           | <a href="#">i</a> |
| Restvärde                                |                      |                    |                   |

**Rörliga kostnader/intäkter**

| Fält                | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Löpande kostnader   |                      | 140 000 kr/år      |       |
| Löpande intäkter    |                      |                    |       |
| Produktionsbortfall |                      |                    |       |

**Total åtgärdskostnad**

| Fält                 | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Total åtgärdskostnad |                                    | 140 000 kr                       |                 |
| Total årskostnad     |                                    | 140 000 kr/år                    |                 |

**Miljömålskoppling**

**Miljömål**

3. Bara naturlig försurning  
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv  
Positiv

**Miljöindikatorer**

Försurade sjöar

Positiv

**Klimatbedömning****Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

**Geografier kopplade till åtgärden****Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE  
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
Åtgärdsområde: Ronnebyån - AREA00455  
Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259  
Huvudavrinningsområde: Ronnebyån - SE82000  
Län: Kronoberg - 07  
Kommun: Uppvidinge - 0760

**Geografier för effektplats**

Land: Sverige - SE  
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
Åtgärdsområde: Ronnebyån - AREA00455  
Delområde/Ansvarsområde: Blekingekusten - AREA00259  
Huvudavrinningsområde: Ronnebyån - SE82000  
Vatten: Sandsjön vid Åhult - WA38526958  
Län: Kronoberg - 07  
Kommun: Uppvidinge - 0760

**Kontakta Webmaster VISS**

**E-post** [webmaster.viss@lansstyrelsen.se](mailto:webmaster.viss@lansstyrelsen.se)

**Hemsida** <http://www.viss.lansstyrelsen.se>